

Sayfa : 1 / 22
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Antalya Altınova		
Bayi Adres	Altınova Sinan Mh. Serik Cd. No:29AE Kepez/Antalya		
Bayi Telefon	+905056916107		
Bayi HYB No	07-HYB-2231		
Rapor Numarası	3637644	Tarih	20.12.2024
Ekspertiz Paketi	Otomsende	Paket Tutarı	-
Plaka	07AUB37	Şasi	JHMGE68409S216823
KM	102,652	Yıl	2009
Marka	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT
Yakıt Tipi	BENZİNLİ	Motor Gücü	73 KW - 98 BG
Renk	MAVİ (BUZ)	Motor Numarası	L13Z11016856
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	OTOMSENDE OTOMOTİV	Ad Soyad	OTOMSENDE OTOMOTİV
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	1111111111
Telefon	5458729494	Telefon	5458729494



- JHMGE68409S216823 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 22 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Nur Melike Gözaçan Altınova Sinan Mh. Serik Cd. No:29AE Kepez/Antalya DüdenVD. TC:47506001834 Tlf: (505) 691-6107 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Ekspertiz işleminde aracın motor ve şasi numarası ile kilometre değeri doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**



PLAKA

07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOMSENDE OTOMOTİV

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA


İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Sağ Kule Bilyeleri	Sağlam
2. Sol Kule Bilyeleri	Sağlam
3. Motor Koruyucu Kapağı	Sağlam
4. Antfiriz Ölçümü	İyi
5. Motor Ses İzolasyon	Sağlam
6. Motor Isı İzolasyon	Sağlam
7. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
8. Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
9. 4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2
10. Soğutma Fanları	Sağlam
11. Yağ Seviyesi	İyi
12. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
13. Hidrolik Direksiyon Yağı	İyi
14. Motor Yağ Kaçağı	Yok
15. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
16. Fren Hidroliği	İyi
17. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
18. Direksiyon Yağ Durumu	İyi
19. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
20. Motor Kısmında Ses	Yok
21. Turbo Sistemi	Araçta Turbo Yok
22. Turbo Yağ Kaçağı	Araçta Turbo Yok
23. Enjektörler	Araç Benzinli
24. Radyatör Peteği	Sağlam
25. Motor Yağ Durumu	İyi
26. Klima Soğutma Boruları	Sağlam
27. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
28. Klima Soğutma Peteği	Sağlam
29. İnterkol Peteği	Araçta Turbo Yok
30. İnterkol/Turbo Boruları	Araçta Turbo Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	30
--	----


YAŞ VE KMDEN DOLAYI AĞIR BAKIM VE SERVİS KONTROLÜ ÖNERİLİR

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

MEKANİK ALT KONTROLLERİ


31. Şaft	Önden Çekişli
32. Torsiyon Burç Ve Denge Kolları	Sağlam
33. El Freni Halatları	Sağlam
34. Diferansiyel Transmisyon Mili Ve Takoz	Araç Önden Çekişli
35. Yakıt Hortumları	Sağlam
36. Aks	Sağlam
37. Akslar	Sağlam
38. Aks Körükleri	Sağlam
39. Amortisörler	! Yağ Kaçıranlar Var
40. Arka Balatalar	İyi
41. Taban Plastik Bakalitleri	İyi
42. Ön Balatalar	İyi
43. Arka Diskler	İyi
44. Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	Sağlam
45. Ön diskler	İyi
46. Arazi Şanzımanı Sızdırmazlık	Araç Önden Çekişli
47. Rot Kolu	Sağlam
48. Direksiyon Pompası	İyi
49. Rot Başı	Sağlam
50. Direksiyon Kutusu	Sağlam
51. Motor Muhafaza	Sağlam
52. Fren Hortumları	Sağlam
53. Egzoz Sistemi	Sağlam
54. Salıncak Burçlar Ve Rotil	Sağlam
55. Fren Borusu	Sağlam
56. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
57. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	! Karterde Yağ Kaçağı
58. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	! Var
59. Motor Karter Muhafazası	! Yok
60. Direksiyon Körükleri	İyi
61. Alt Rotiller	! Yıprananlar Var
62. Rot Başları	! Yıprananlar Var
63. Rot Milleri	İyi
64. Ön Salıncaklar	İyi
65. Arka Salıncaklar	İyi
66. Dingil Burçları	İyi
67. Amortisör Üst Takozları	İyi
68. Motor Takozları	! Yıprananlar Var/Değiştirilmeli
69. Viraj Z Rotları	! Yıprananlar Var
70. Tekerlek Bilyaları	Sağlam
71. Ön Düzende Ses	Yok
72. Arka Düzende Ses	Yok

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009


MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	8	13
---------------------------------------	---	----

ÖN DÜZEN VE ALT TAKIM KONTROL

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOMSENDE OTOMOTİV MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	73 KW - 98 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	65 KW - 87 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 89

73. Debriyaj Bilyalarında Ses	Otomatik Vites
74. Debriyaj Baskı Balataları	Otomatik Vites
75. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
76. Şarj Dinamosu	İyi
77. Krank Keçeleri	Sağlam
78. Yakıt Kaçağı	Yok
79. Yakıt Sistemi	İyi

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

7



PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOMSENDE OTOMOTİV
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

FREN TEST KONTROL



80. Sağ Ön Fren Değerleri	Pozitif
81. Sol Ön Fren Değerleri	Pozitif
82. Sağ Arka Fren Değerleri	Pozitif
83. Sol Arka Fren Değerleri	Pozitif
84. El Freni Değerleri	Pozitif
85. Bağlantı Noktaları	İyi
86. Fren Kaliper Kontrolü	Sağlam
87. Fren Servosu (Westinghouse) Kontrolü	Sağlam
88. ABS Kontrol	İyi

FREN TEST KONTROL DEĞERLENDİRME

9



PLAKA
07AUB37


MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: OTOMSENDE OTOMOTİV
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

SÜSPANSİYON TEST SONUCU



89. Yaprak (Makaslar)	Sağlam
90. Burulma (Torsiyon)	Sağlam
91. Helisel (Yay)	Sağlam
92. Pnömatik	Sağlam
93. Ana Valf	Sağlam
94. Basınç Tüpü	Sağlam
95. Silindir Muhafazası	Sağlam
96. Yağ Durumu	İyi
97. Amortisör Mili	Sağlam
98. Şasi Bağlantı Noktası	Sağlam
99. Alt Bağlantı	Sağlam
100. Üst Bağlantı	Sağlam
101. Yaylar	Sağlam
102. Sabit Askı	Sağlam
103. Serbest Askı	Sağlam
104. Denge Çubukları	Sağlam
105. Rotiller	Sağlam
106. Sol Arka Süspansiyon	Pozitif
107. Sağ Arka Süspansiyon	Pozitif
108. Sol Ön Süspansiyon	Pozitif
109. Sağ Ön Süspansiyon	Pozitif

SÜSPANSİYON TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

21



PLAKA
07AUB37


MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: OTOMSENDE OTOMOTİV
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009


YANAL KAYMA TEST SONUCU



110. Yanal Kayma Değerleri	! Negatif
----------------------------	-----------


YANAL KAYMA TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	1
---------------------------------------	---

ÖN DÜZEN VE ROT BALANS KONTROL

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU



111. Klima Kontrol Paneli Elektronikleri	Çalışıyor
112. Direksiyon Kumanda Elektronikliği	Çalışıyor
113. Motor Arıza Lambası	Yanmıyor
114. Hava Yastığı (Airbag) Çarpma Sensörü	Var
115. Şişirici Devre Direnci	Yok
116. Basınç Sensörü	Yok
117. Beyin Aktif Ve Pasif Arıza İncelemesi Ve Raporlaması	Yok
118. Kameralar	Yok
119. Yol Bilgisayarı	Yok
120. Gösterge Panel Elektronikleri	Çalışıyor
121. Motor Elektronikliği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
122. Dijital Klima Elektronikliği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Manuel Klima
123. Multi Medya	Yok
124. Park Sensörü	Sağlam
125. Radyo	Çalışıyor
126. Akü	İyi
127. Otomatik Şanzıman Elektronikliği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
128. ABS/ESP/ESR Fren Elektronikliği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
129. Hava Yastığı Elektronikliği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok

OBd ELEKTRONİK KONTROL SONUCU DEĞERLENDİRME

19



PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: OTOMSENDE OTOMOTİV
:

BAYİ KAŞE/İMZA


İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

İÇ KONTROL

130. Sağ Ön Paspas	Sağlam
131. Sol Ön Paspas	Sağlam
132. Arka Paspas	Sağlam
133. Arka Perde	Mevcut Değil
134. Sağ Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
135. Sol Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
136. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
137. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
138. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
139. Torpido Ön Panel	Sağlam
140. Torpido Kapağı	Sağlam
141. Direksiyon Simidi	! Kaplanmış
142. Vites Kolu	Sağlam
143. Tavan Döşemesi	Sağlam
144. Pandizot	Sağlam
145. Ön Koltuk Dayama	Mevcut Değil
146. Sağ Ön Güneşlik	Sağlam
147. Sol Ön Güneşlik	Sağlam
148. Klima / Hava Üfleme Izgaraları	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
149. Sağ Ön Koltuk Döşemesi	Sağlam
150. Sol Ön Koltuk Döşemesi	Sağlam
151. Arka Koltuk Döşemesi	Sağlam
152. Gaz Pedal Lastiği	Sağlam
153. Fren Pedal Lastiği	Sağlam
154. Debriyaj Pedal Lastiği	Mevcut Değil
155. Sunroof Cam Durumu	Mevcut Değil (Kozmetik Durumu Kontrol Edilmektedir)
156. Sunroof Filtre Durumu	Mevcut Değil (Kozmetik Durumu Kontrol Edilmektedir)
157. Sunroof Perdesi	Mevcut Değil (Kozmetik Durumu Kontrol Edilmektedir)
158. Sağ Ön Yer Döşemesi	Sağlam
159. Sol Ön Yer Döşemesi	Sağlam
160. Arka Yer Döşemesi	Sağlam
161. Bagaj İçi Kozmetik Kondisyonu	Sağlam

İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME	1	31
--------------------------	---	----

KULLANIMA BAĞLI DEFORMASYON MEVCUT


	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

İÇ DONANIM KONTROL

162. Koltuk Isıtma Sistemi	Mevcut Değil
163. Dış Ayna Motorları	Sağlam
164. Soğutma Sistemi Klima	Çalışıyor
165. İç Lambalar	Çalışıyor
166. Kumanda Kontrol Düğmeleri	Çalışıyor
167. Sunroof	Yok
168. Silecek Kolu	Sağlam
169. Sinyal Kolu	Sağlam
170. Far Kolu	Sağlam
171. Sağ Dış Ayna Ayar Düğmesi	Sağlam
172. Sol Dış Ayna Ayar Düğmesi	Sağlam
173. Sağ Dış Ayna Motoru	Sağlam
174. Sol Dış Ayna Motoru	Sağlam
175. Direksiyon Multimedya Tuşları	Sağlam
176. Sağ Ön Koltuk Mekanizması	Sağlam
177. Sol Ön Koltuk Mekanizması	Sağlam
178. Arka Koltuk Mekanizması	Mevcut Değil
179. Start/Stop Düğmesi / Motor Çalıştırma	Sağlam
180. Geri Görüş Kamerası	Mevcut Değil
181. Hayalet Ekran	Mevcut Değil
182. Sağ Ön Güneşlik Aydınlatması	Mevcut Değil
183. Multimedya Düğmeleri	Sağlam
184. Sağ Dış Ayna Elektrikli Katlanma Sistemi	Mevcut Değil
185. Sol Dış Ayna Elektrikli Katlanma Sistemi	Mevcut Değil

İÇ DONANIM KONTROL DEĞERLENDİRME	24
----------------------------------	----

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

EMNİYET KEMERİ KONTROLLERİ

186. Sol Arka Yolcu Emniyet Kemerini Makara Koruması	Sağlam (Hasarlı Olup Olmadığı Kontrol Edilmektedir.)
187. Çocuk Emniyet Kemerini Makara Koruması	Sağlam (Hasarlı Olup Olmadığı Kontrol Edilmektedir.)
188. Sağ Arka Yolcu Emniyet Kemerini Makara Koruması	Sağlam (Hasarlı Olup Olmadığı Kontrol Edilmektedir.)
189. Yolcu Emniyet Kemerini Makara Koruması	! Servis Kontrol (Hasarlı Olup Olmadığı Kontrol Edilmektedir.)
190. Şoför Emniyet Kemerini Makara Koruması	! Servis Kontrol (Hasarlı Olup Olmadığı Kontrol Edilmektedir.)
191. Sol Arka Yolcu Emniyet Kemerini	Sağlam
192. Sağ Arka Yolcu Emniyet Kemerini	Sağlam
193. Çocuk Emniyet Kemerini	Sağlam
194. Yolcu Emniyet Kemerini	Sağlam
195. Şoför Emniyet Kemerini	Sağlam


EMNİYET KEMERİ KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	2	8
--	---	---

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ

196. Sürücü Yan Hava Yastığı (Direksiyon Simidi)	! Servis Kontrol
197. Yolcu Yan Hava Yastığı (Ön Panel)	! Servis Kontrol
198. Sağ Perde Hava Yastığı	Orijinal
199. Sol Perde Hava Yastığı	Orijinal
200. Sürücü Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
201. Yolcu Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
202. Koltuk Minderi Hava Yastığı	Orijinal
203. Emniyet Kemerini Hava Yastığı	Orijinal
204. Yaya Hava Yastığı (Kaput)	Opsiyonel Yok

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	2	7
--	---	---

09.09.2020 TARİHLİ 124602 NOLU YETKİLİ SERVİS İŞ EMRİNDE, MÜŞTERİ ONAYIYLA SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIKLARINA TEKNİK BÜLTEN UYGULANMIŞTIR

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

CAM KONTROLLERİ


205. Ön Cam	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
206. Sağ Ön Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
207. Sağ Ön Yolcu Kelebek Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
208. Sağ Arka Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
209. Sağ Arka Yolcu Kelebek Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
210. Sol Ön Şoför Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
211. Sol Ön Şoför Kelebek Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
212. Sol Arka Yolcu Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
213. Sol Arka Yolcu Kelebek Camı	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))
214. Arka Cam	Sağlam (Sadece Kozmetik Kontrol Yapılmaktadır (Hasar Vb.))

CAM KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	10
-------------------------------	----

DIŞ KONTROL

215. Bagaj İçi İnceleme	Sağlam
216. Anten	Sağlam
217. Sağ Dış Ayna	Sağlam
218. Sol Dış Ayna	Sağlam
219. Sağ Ön Kapı Tutamağı	Sağlam
220. Sol Ön Kapı Tutamağı	Sağlam
221. Sağ Arka Kapı Tutamağı	Sağlam
222. Sol Arka Kapı Tutamağı	Sağlam
223. Sağ Ön Kapı Süs Çıtası	Mevcut Değil
224. Sağ Arka Kapı Süs Çıtası	Mevcut Değil
225. Sol Ön Kapı Süs Çıtası	Mevcut Değil
226. Sol Arka Kapı Süs Çıtası	Mevcut Değil

DIŞ KONTROL DEĞERLENDİRME	12
---------------------------	----

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

DIŞ DONANIM KONTROL

227. Ön Sağ Far Fıskiyesi	Mevcut Değil
228. Ön Sol Far Fıskiyesi	Mevcut Değil
229. Ön Cam Fıskiyeleri	Sağlam
230. Arka Cam Fıskiyeleri	Sağlam
231. Ön Cam Sağ Silecek	Sağlam
232. Ön Cam Sol Silecek	Sağlam
233. Arka Cam Silecek	Sağlam
234. Korna	Sağlam


DIŞ DONANIM KONTROL DEĞERLENDİRME	8
-----------------------------------	---

DIŞ AYDINLATMA KONTROL

235. Sağ Far Ayağı	Sağlam
236. Sol Far Ayağı	Sağlam
237. Sağ Ön Far	Çalışıyor
238. Sol Ön Far	Çalışıyor
239. Sağ Stop	Çalışıyor
240. Sol Stop	Çalışıyor
241. Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
242. Geri Vites Lambası	Çalışıyor
243. Fren Lambaları	Çalışıyor
244. Sağ Fren Lambası	Sağlam
245. Sol Fren Lambası	Sağlam
246. Sol Ön Sis Lambası	Mevcut Değil
247. Sağ Ön Sis Lambası	Mevcut Değil
248. Arka Plaka Aydınlatması	Sağlam
249. Sağ Ön Sinyal Lambası	Sağlam
250. Sol Ön Sinyal Lambası	Sağlam
251. Sağ Arka Sinyal Lambası	Sağlam
252. Sol Arka Sinyal Lambası	Sağlam

DIŞ AYDINLATMA KONTROL DEĞERLENDİRME	18
--------------------------------------	----

FARLAR SOLMUŞ

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

LASTİK KONTROLLERİ

253. Sağ Ön Lastik Havası	İyi
254. Sağ Arka Lastik Havası	İyi
255. Sol Ön Lastik Havası	İyi
256. Sol Arka Lastik Havası	İyi
257. Stepne Lastik Havası	! Yok
258. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
259. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
260. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm üzeri / Normal
261. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri / Normal
262. Stepne Lastik Diş Kalınlığı	! Yok
263. Sol Ön Lastik Durumu	Sağlam
264. Sol Arka Lastik Durumu	Sağlam
265. Sağ Ön Lastik Durumu	Sağlam
266. Sağ Arka Lastik Durumu	Sağlam
267. Stepne Lastik Durumu	! Yok
268. Sol Ön Lastik Marka	Falken
269. Sol Arka Lastik Marka	Falken
270. Sağ Ön Lastik Marka	Falken
271. Sağ Arka Lastik Marka	Falken
272. Stepne Lastik Marka	Yok
273. Sağ Ön Lastik Sibop Durumu	Sağlam
274. Sağ Arka Lastik Sibop Durumu	Sağlam
275. Sol Ön Lastik Sibop Durumu	Sağlam
276. Sol Arka Lastik Sibop Durumu	Sağlam
277. Stepne Lastik Sibop Durumu	! Yok
278. Sağ Ön Jant Durumu	Plastik Kapak
279. Sağ Arka Jant Durumu	Plastik Kapak
280. Sol Ön Jant Durumu	Plastik Kapak
281. Sol Arka Jant Durumu	Plastik Kapak
282. Stepne Jant Durumu	Yok

LASTİK KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

4

26



PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOMSENDE OTOMOTİV
MÜŞTERİ İMZA :


BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



Sökülmüş takılmış parçaların aynı yıl aynı marka model araçtan çıkma bir parçayla değiştirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Ayar yapmak veya araçtan söküp işlem yapılmak için de sökülmüş olabilir.


	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: OTOMSENDE OTOMOTİV	BAYİ KAŞE/İMZA
	07AUB37	MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


283. Sol Ön Şasi	Orijinal
284. Sağ Ön Şasi	Orijinal
285. Sağ Podye	Orijinal
286. Sağ Ön Direk	Orijinal
287. Sol Kılıç Sacı	Sağlam
288. Sağ Kılıç Sacı	Sağlam
289. Sol Podye	Orijinal
290. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
291. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
292. Sağ Üst Direk	Orijinal
293. Sol Üst Direk	! Lokal Boyalı
294. Sol Ön Direk	Orijinal
295. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
296. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
297. Kaput Ayar Takoza Sağ	Sağlam
298. Kaput Ayar Takoza Sol	Sağlam
299. Kaput Isı İzalatör	Sağlam
300. Ön Tampon Alt Radyotör Koruma	Sağlam
301. Sol Alt Marşpiyel	! Arka Kısım Lokal Boyalı
302. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
303. Ön Panel	Orijinal
304. Arka Panel	Orijinal
305. Ön Tampon	Plastik
306. Arka Tampon	Plastik
307. Taban Sacı	Sağlam
308. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
309. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
310. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
311. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
312. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
313. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
314. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	! Lokal Boyalı
315. Güneş Yanığı	Yok
316. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4	30
---	---	----

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

ARAÇ DİREK & ŞASI KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Lokal Boyalı	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASI KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
07AUB37


MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: OTOMSENDE OTOMOTİV
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

ARAÇ RESİMLERİ



PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: OTOMSENDE OTOMOTİV
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

KM SORGU


Araç Şasi	JHMGE68409S216823
-----------	-------------------

#	Araç	Plaka	Şase	KM	Tarih
1	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	30.145,00	17.04.2014
2	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	37.019,00	18.04.2016
3	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	51.007,00	17.04.2018
4	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	63.773,00	11.06.2020
5	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	80.077,00	13.06.2022
6	HONDA JAZZ 1.4 LS AT	07AUB37	*****	94.587,00	13.06.2024

* Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.

*Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TuvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.

*Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.

	PLAKA 07AUB37	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: OTOMSENDE OTOMOTİV :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

İşlem Tarihi: 20.12.2024 | 14:21:12 - 14:49:49 Şasi No: JHMGE68409S216823
Marka : HONDA Model: JAZZ 1.4 LS AT / 2009

HASAR SORGU

Araç Marka Model HONDA JAZZ 1.4 LS JOY i-SHIFT

#	Hasar Sebebi	Hasar Tutarı	Tarih
1	ERP-Carpma	3950	30.03.2023
2	ERP-Diger	1070	06.09.2018
3	Park Halinde Carpilma	757	04.08.2014

- * Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.
*Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TuvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.
*Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.




PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOMSENDE OTOMOTİV
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	20.12.2024 14:21:12 - 14:49:49	Şasi No:	JHMGE68409S216823
Marka :	HONDA	Model	JAZZ 1.4 LS AT / 2009

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	07AUB37
------------	---------

#	MTV borcu yoktur.
---	-------------------



PLAKA
07AUB37

MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOMSENDE OTOMOTİV
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA